

ОГДН НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПЛАЗЫГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

г. Анжеро-Судженск  
(место составления акта)

“ 13 ” декабря 2019 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 372

По адресу: 652476, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, УЛ.  
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКАЯ, 13  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения № 372 от «29» ноября 2019г. Сарафаникова Виктора Николаевича,  
главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по  
пожарному надзору (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Проверка плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения Анжеро-Судженского городского округа "ДЕТСКИЙ САД №7  
"Детский сад №7"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Наименование: ОНДПР г.Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР ГУ МЧС России  
по Кемеровской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля).

С настоящей распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

заместитель МБДОУ «ДС №7» Горелова Елена Владимировна Сигн 29.11.2019г. в 11:50  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Анжеро-Судженска, Яйского и  
Ижморского районов по пожарному надзору Москаленко Юлия Николаевна  
(имя, фамилия, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(х) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
заполняются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
лицензирования, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МБДОУ «ДС №7» Чулкова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (в замках имеются личинки для ключей), что является нарушением п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  2. согласно акта осмотра и проверки работоспособности системы противопожарной защиты двери противопожарные, люки противопожарные ООО «АЛАРМ» от 8 августа 2019г. выявлено, что на люке отсутствует термоуплотнительная лента в количестве 3 метров, между люком и перекрытием использованы материалы не соответствующие пределу огнестойкости сгораемых преград, что является нарушением п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  3. не проведено ежеквартальное техническое обслуживание противопожарного люка (последний акт от 8 августа 2019г.), что является нарушением п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  4. в цокольном этаже хранятся пожаровзрывоопасные материалы: предметы мебели, коробки, что является нарушением абз. а) п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  5. на цокольном этаже в помещении овощехранилища и в складском помещении первого этажа эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника, что является нарушением абз. в) п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  6. на цокольном этаже и в складском помещении первого этажа эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, что является нарушением абз. а) п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  7. на цокольном этаже, в приемной младшей группы, в коридоре музыкального зала отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок пожарной автоматики», что является нарушением п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  8. в тамбуре лестничной клетки световое табло «Выход» размещено не над выходом расположены на стене, в которой нет выхода, что является нарушением п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - МБДОУ «ДС №7»;
  9. устроены в лестничных клетках цокольного этажа кладовые, что является нарушением абз. в) п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
  10. не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах здания шесть дверей в лестничных клетках первого этажа и четыре двери в лестничных клетках второго этажа, что является нарушением п.6.18\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБДОУ «ДС №7»;
  11. педагогические работники дошкольного образовательного учреждения, а также работники осуществляющие круглосуточную охрану детского сада, не проходят непосредственно в

- детском саду обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума, что является нарушением п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.39, п.53, приложение 3 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» - МБДОУ «ДС №7»;
12. в здании детского сада на дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", что является нарушением п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
13. проемы в противопожарных перегородках 1 типа (кирпичная стена) не заполнены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (складское помещение, горячий цех, прачечная), что является нарушением п.7.4, 5.14\*, таблица 1, таблица 2\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБДОУ «ДС №7»;
14. каркасы подвесных потолков лестничной клетки и коридора первого этажа и каркасы стен лестничной клетки выполнены из горючего материала (обшиты лепниной по деревянным брускам), что является нарушением п.6.25\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБДОУ «ДС №7»;
15. сняты две двери в коридоре первого этажа, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, что является нарушением абз. д) п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
16. при установке клапана ПК-2 на внутреннем противопожарном водопроводе внутри пожарного шкафа допущен резкий перегиб напорного пожарного рукава при его прокладывании в левую сторону, что является нарушением п.5.8 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» - МБДОУ «ДС №7»;
17. допускается хранение на лестничной площадке первого этажа мебели: шкаф, скамейка, что является нарушением абз. к) п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
18. двери открываются не по направлению выхода из помещений с одновременным пребыванием более 15 человек: дверь, ведущая из игровой подготовительной группы в приемное помещение; дверь, ведущая из спальни подготовительной группы в приемное помещение, что является нарушением пп.«б» п.6.17 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБДОУ «ДС №7»;
19. на наружных пожарных лестницах (эвакуационных лестницах 3-го типа), подвергнутых испытаниям, не закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний, что является нарушением п.7.3 ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний"- МБДОУ «ДС №7»;
20. наружные металлические лестницы не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности: высота ограждения менее 1,2 м (фактически высота ограждения площадок лестниц составляет 0,95 м), что является нарушением п.6.30\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - МБДОУ «ДС №7»;
21. ступени лестничных маршей и настилы площадок маршевых наружных лестниц изготовлены из прутка (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф (сплошные из рифленой стали), ступени - типов III или В (из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали)), что является нарушением п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; пп.4.1, 4.6 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника

- пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» - МБДОУ «ДС №7»;
22. на путях эвакуации (в коридоре музыкального зала) для отделки стен применяется горючий материал: бумажные обои, оргалит (для отделки стен в общих коридорах должен применяться материал с пожарной опасностью, не более чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2; не предоставлен сертификат пожарной безопасности), что является нарушением п.6.25\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - МБДОУ «ДС №7»;
23. на путях эвакуации (в коридоре музыкального зала) размещены предметы мебели, что является нарушением абз. б) п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «ДС №7»;
24. для отделки стен музыкального зала применяется горючий материал: декоративная деревянная конструкция, оргалит и бумажные обои, а для отделки потолка потолочная плитка из пенопластира, что является нарушением п.1.88 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 (ч.6 ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - МБДОУ «ДС №7»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 13.12.2019г. № 372/1/217

Подписи лиц, проводивших проверку: Максименко Ю. Н. Ми

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. заведующего МБДОУ «ДС №7» Чулкова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“13” января 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)